

**MANUTENZIONE ARMADI ARCHIVIO E MACCHINE MECCANICHE DELLA SEDE  
RELAZIONE**

Segnalo che il contratto di manutenzione degli armadi compattabili motorizzati, dotati di dispositivi di sicurezza (fotocellule e contatti di sicurezza) elettronici, atti al loro utilizzo in sicurezza, richiedono una periodica attività di verifica, manutenzione preventiva e tempestiva manutenzione su guasto. Il contratto in essere prevede anche una quota residuale di manodopera a consumo per interventi di riparazione su guasto delle attrezzature meccaniche in uso nella sede camerale, come per esempio le vidimatrici in dotazione agli sportelli dell'area anagrafica. Su tale voce negli ultimi mesi sono state eseguite le seguenti riparazioni:

Interventi di manutenzione attrezzature meccaniche	Iva compresa
Ordine 43/2020 (vincolo 48/20) riparazione a seguito di blocco delle macchine Brossuratrice Horizon e taglierina FL76 centro stampa	€ 481,90
Ordine 189/2020 (vincolo 48/20) rettifica taglierina e affilatura lama	€ 256,20
Ordine 180/220 (vincolo 633/20) affilatura lama e riparazione sotto-prensa	€ 475,80

In seguito all'emergenza Covid-19, il servizio di bollatura dei libri è stato sospeso da parte degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, mentre la Camera non lo ha mai sospeso, fronteggiando anche con il potenziamento degli sportelli, la concentrazione ulteriore di tutta l'utenza provinciale sulla sede camerale bresciana. Delle due vidimatrici (mod. T5L, acquistate una nel 1998 e l'altra nel 2000), che in questi mesi sono state quindi soggette ad un aggravio di lavoro, avevo proposto in questi ultimi anni la sostituzione per obsolescenza ed usura, ma non è mai stata assunta la decisione in vista decisa della preventivata soppressione dell'obbligo normativo. Essendo ad oggi tale obbligo tuttavia cogente, la Camera deve continuare a garantire l'attività di bollatura. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha sì ripreso il servizio, ma la maggior parte dell'utenza continua a rivolgersi alla Camera di Commercio ed il flusso degli utenti quindi non sembra per il momento attenuarsi.

Le macchine necessitano quindi - ed a maggior ragione - di una revisione per l'incremento di blocchi e malfunzionamenti, dovuti al loro intenso utilizzo, unito al fattore età delle attrezzature stesse.

Il costo per l'intervento straordinario di revisione, che consiste

nella sostituzione del pistone della pressa e di componenti accessori, è di € 976,00 (Iva inclusa), in linea con i costi sostenuti per le manutenzioni del contratto.

Propongo pertanto l'affidamento di tale servizio con affidamento diretto, in modo da non gravare ulteriormente sul contratto che ha come oggetto prevalente la manutenzione degli armadi compattabili motorizzati ed il mantenimento in efficienza dei loro dispositivi di sicurezza.

Il provveditore  
Marco Mosca

Il Segretario Generale  
(dr Massimo Ziletti)